

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Ручеек»

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивных площадок

от 29.08.2022 г.

Комиссия в составе:
Председатель – Славкина Л.И. заведующая

Члены комиссии:
Сидоренко В.И. – председатель трудового коллектива
Шмидт Н.В. – заведующий по хозяйственной части
Юрин А.В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Проведен осмотр игровой и спортивной площадки:

Характеристика поверхности детской игровой и спортивной площадки:
Поверхность состоит из естественного покрытия: земля, трава, песок.
Отсутствуют опасные элементы.

Перечень оборудования: оборудование надежно закреплено.

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина деревянная – 1 шт.		Повреждений нет	
2	Лавочки деревянные – 5 шт.		Повреждений нет	
3	Беседки – 5 шт.		Повреждений нет	
4	Качели деревянные – 2 шт.		Повреждений нет	
5	Карусель – 2 шт.		Повреждений нет	
6	Брус деревянный – 2 шт.		Повреждений нет	

Председатель – Славкина Л.И., заведующая

Члены комиссии:
Сидоренко В.И. – председатель трудового коллектива
Шмидт Н.В. – заведующая хозяйством
Юрин А.В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Ручеек»

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивных площадок

от 30.08.2021 г.

Комиссия в составе:

Председатель – Славкина Л.И. заведующая

Члены комиссии:

Сидоренко В.И. – председатель трудового коллектива

Шмидт Н.В. – заведующий по хозяйственной части

Кликушин В.В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Проведен осмотр игровой и спортивной площадки:

Характеристика поверхности детской игровой и спортивной площадки:

Поверхность состоит из естественного покрытия: земля, трава, песок.

Отсутствуют опасные элементы.

Перечень оборудования: оборудование надежно закреплено.

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина деревянная – 1 шт.		Повреждений нет	
2	Лавочки деревянные – 5 шт.		Повреждений нет	
3	Беседки – 5 шт.		Повреждений нет	
4	Качели деревянные – 2 шт.		Повреждений нет	
5	Карусель – 2 шт.		Повреждений нет	
6	Брус деревянный – 2 шт.		Повреждений нет	

Председатель – Славкина Л.И. заведующая

Члены комиссии:

Сидоренко В.И. – председатель трудового коллектива

Шмидт Н.В. – заведующая хозяйством

Кликушин В.В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Ручеек»

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивных площадок

от 28.08.2020 г.

Комиссия в составе:

Председатель – Голубева С.С., заведующая

Члены комиссии:

Сидоренко В.И. – председатель трудового коллектива

Шмидт Н.В. – заведующий по хозяйственной части

Юрин А.В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Проведен осмотр игровой и спортивной площадки:

Характеристика поверхности детской игровой и спортивной площадки:

Поверхность состоит из естественного покрытия: земля, трава, песок.

Отсутствуют опасные элементы.

Перечень оборудования: оборудование надежно закреплено.

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина деревянная – 1 шт.		Повреждений нет	
2	Лавочки деревянные – 5 шт.		Повреждений нет	
3	Беседки – 5 шт.		Повреждений нет	
4	Качели деревянные – 2 шт.		Повреждений нет	
5	Карусель – 2 шт.		Повреждений нет	
6	Брус деревянный – 2 шт.		Повреждений нет	

Председатель – Голубева С.С., заведующая

Члены комиссии:

Сидоренко В.И. – председатель трудового коллектива

Шмидт Н.В. – заведующая хозяйством

Юрин А.В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Славкина Людмила Ивановна

Действителен с 02.06.2022 по 02.06.2023